


Hoofdstuk 10 – Versie aanpassing

Tot serienummer BR2018-H-00025 zijn onderstaande componenten en tabel van toepassing:

- Lengte afvoerslang 500mm
- Afvoerslang Ø=15mm
- Knietje op afvoer in plaats van draadveerklem
- Tabel alarm en storingen:

Alarm led	Betekenis	Actie
Alarm Led knippert	Geen luchtflow	<i>Controleer of de WTW werkt. Als deze werkt dan is de matrix vervuult en dient deze vervangen te worden. Artnr.: 351025</i>
Alarm led brand continue	Contact met SHC80 sensor verbroken	Check bedrading SHC80 en indien nodig repareer, controleer of lampje op SCH80 sensor regelmatig knippert, indien niet dan defect, sensor vervangen.
Alarm led brand continue	Geen water toevoer	<p>- Controleer of de waterkraan open is. <i>Als de kraan open is en er is vraag (buitentemperatuur onder de 12°C) controleer het zeefje in de aansluitkoppeling, deze moet schoon zijn.</i></p> <p>- Controleer werking waterklep. Maak de zwarte toevoerslang los van het knietje op de unit en reset de unit door de stekker uit en opnieuw in het stopcontact te steken; als er water uitkomt en de waterklep en dit stopt na 90sec dan is klep in orde, blijft water stromen of komt er geen water uit de slang dan is de waterklep defect, vervang de waterklep.</p> <p>Werkt de waterklep en het matrix wordt niet nat nadat de klep geschakeld heeft dan is het legionellafilter verstopt; vervang de cassette. Wordt het matrix wel nat en toch een alarm, dan is het matrix vervuult en dient de cassette vervangen te worden. Artnr.: 351025</p>
Alarm led brand continue	Verwarming defect	Controleer luchttemperatuur na de bevochtiger, deze dient >17c, indien niet dan luchtverwarmer defect. Bel installateur voor vervanging.
Alarm led brand continue	T3 sensor buitenlucht defect	Controleer bedrading op breuk of slijtage, bij twijfel vervangen. Testen kan door de sensor in water/ of lucht van 8°C of kouder te houden; de Evap dient dan geactiveerd te worden doordat de waterklep opengaat.
Service led brandt continue	De cassette dient vervangen te worden	<p>Om veilig te kunnen bevochtigen is het noodzakelijk de complete cassette te vervangen; Artikelcode 351025 bestellen bij uw dealer.</p> <p>Tussentijds kunt u het service alarm resetten door aan de onderzijde de reset knop 30 seconden ingedrukt te houden . De opening bevindt zich naast de service led.</p>  <p>LETOP de LegioSafe filter zal binnenkort verstopten en daarmee is een correcte en veilige werking niet gegarandeerd!!</p>
Power led knippert	Er is geen communicatie tussen optionele controller en bevochtiger	Controleer status van de batterijen op controller. Indien nodig vervangen (4xAAA). Verklein afstand tussen de Evap module en de controller als WIFI symbool niet zichtbaar is, druk op (MODE) knop om verbinding te herstellen en te testen.