


Hoofdstuk 6 – Storing

Wanneer de regeling in de Evap een storing detecteert, wordt dit aan de onderzijde van het product bij het alarm symbool (belletje) weergegeven door middel van een LED lampje. Om het alarm te resetten dient het product kort spanningsloos gemaakt te worden door de stekker uit het stopcontact te halen en deze vervolgens na 10 seconden weer terug in het stopcontact te steken. Er zal dan een TEST cyclus opgestart worden van ongeveer 3 minuten, waarbij de service LED knippert. Deze stopt als test is afgelopen.

Hieronder staat de tabel waarin diverse oorzaken van een alarm vermeldt staan en de herstel of controle actie.

Alarm led	Betekenis	Actie
Alarm Led knippert	Geen luchtflow	Controleer of de WTW ventilator lucht verplaatst.
Alarm led brand continue	Contact met SHC80 sensor verbroken	Check bedrading SHC80 en indien nodig repareer, controleer of lampje op SCH80 sensor regelmatig knippert, indien niet dan defect, sensor vervangen.
Alarm led brand continue	Geen water toevoer	<p>Controleer of de waterkraan open staat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indien kraan open en er is vraag (buitenlucht onder de 12°C) maak de zwarte slang aan bovenzijde op knie koppeling los en activeer de waterklep door spanning uit en weer op te schakelen, er dient nu water uit de slang te komen, indien klep niet reageert, klep vervangen. • Indien klep werkt, matrix materiaal wordt niet nat na een schakeling dan is de LegioSafe filter verstopt en dient vervangen te worden. Artikelcode 351025 bestellen bij uw dealer.
Alarm led brand continue	Verwarming defect	Controleer luchttemperatuur na de bevochtiger, deze dient >17c, indien niet dan luchtverwarmer defect. Bel installateur voor vervanging.
Alarm led brand continue	T3 sensor buitenlucht defect	Controleer bedrading op breuk of slijtage, bij twijfel vervangen. Testen kan door de sensor in water/ of lucht van 8°C of kouder te houden; de Evap dient dan geactiveerd te worden doordat de waterklep opengaat.
Service led brandt continue	De cassette dient vervangen te worden	<p>Om veilig te kunnen bevochtigen is het noodzakelijk de complete cassette te vervangen; Artikelcode 351025 bestellen bij uw dealer.</p> <p>Tussentijds kunt u het service alarm resetten door aan de onderzijde de reset knop 30 seconden ingedrukt te houden . De opening bevindt zich naast de service led.</p>  <p>LETOP de LegioSafe filter zal binnenkort verstopten en daarmee is een correcte en veilige werking niet gegarandeerd!!</p>
Power led knippert	Er is geen communicatie tussen optionele controller en bevochtiger	Controleer status van de batterijen op controller. Indien nodig vervangen (4xAAA). Verklein afstand tussen de Evap module en de controller als WIFI symbool niet zichtbaar is, druk op (MODE) knop om verbinding te herstellen en te testen.