



## 11.1 Exploded view Elan 10 Downflow



Artikelcodes service-artikelen Elan 10 Downflow

Nr.	Artikelomschrijving	Artikelcode
1	Ventilator	531259
2	Warmtewisselaar	531273
3	Filter G3	531274
4	Deursluiting	531276
5	Systeemtemperatuurvoeler	531386
6	Display/ bedieningspaneel	531401
7	Besturingsunit	531445
8	Bandkabel	531422
9	Retourtemperatuurvoeler	531386
10	Kabelset	531426
11	Installatievoorschrift	611163

11.2 Exploded view Elan 10 Upflow



Artikelcodes service-artikelen Elan 10 Upflow		
Nr.	Artikelomschrijving	Artikelcode
1	Ventilator	531267
2	Warmtewisselaar	531273
3	Filter G3	531274
4	Deursluiting	531276
5	Systeemtemperatuurvoeler	531386
6	Display/ bedieningspaneel	531401
7	Besturingsunit	531445
8	Bandkabel	531422
9	Retourtemperatuurvoeler	531386
10	Kabelset	531426
11	Installatievoorschrift	611163

### 11.3 Servicesets

Indien vervanging van een onderdeel nodig is, verdient het aanbeveling bij bestelling van deze serviceset de bijbehorende artikelcode op te geven, naast vermelding van het type luchtverwarmer, serienummer, bouwjaar en de naam van het onderdeel.

Voorbeeld	
Serie	: Elan
Type toestel	: Elan 10
Serienummer	: 00495012643801
Bouwjaar	: 2012
Onderdeel	: Ventilator
Artikelcode	: 531259
Aantal	: 1

#### Opmerking

Type luchtverwarmer, serienummer en bouwjaar staan vermeld op de opschriftplaat, die op het toestel is geplaatst.

#### Wijzigingen voorbehouden

Brink Climate Systems B.V. streeft steeds naar verbetering van producten en behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving veranderingen in de specificaties aan te brengen.