


11.1 Exploded view Elan 22 Duo 2-zone



EX103210-0

Artikelcodes service-artikelen Elan 22 Duo met 2 zones

Nr.	Artikelomschrijving	Artikelcode Elan 22 Duo	
		zone 1	zone 2
1	Ventilator	531043	531259
2	Warmtewisselaar (excl. beplating & koppelingen)	531597	
3	Filter G3	531385	
4	Temperatuurvoeler met clip bevestiging	531390	
5	Display/ bedieningspaneel	531401	
6	Besturingsunit	531421	531445
7	Ventilator interface	531402	n.v.t.
8	Bandkabel	531415	
9	Deursluiting	531276	
10	Kabelset	531423	531408
11	Installatievoorschrift	611882	
12	Koelrelais	531400	

## 11.2 Servicesets

Indien vervanging van een onderdeel nodig is, verdient het aanbeveling bij bestelling van deze serviceset de bijbehorende artikelcode op te geven, naast vermelding van het type luchtverwarmer, serienummer, bouwjaar en de naam van het onderdeel.

Voorbeeld	
Serie	: Elan
Type toestel	: Elan 22 Duo 2-zone R
Serienummer	: 004560101101
Bouwjaar	: 2010
Onderdeel	: Ventilator (zone 2)
Artikelcode	: 531259
Aantal	: 1

### Opmerking

Type luchtverwarmer, serienummer en bouwjaar staan vermeld op de opschriftplaat, die op het toestel is geplaatst.

### Wijzigingen voorbehouden

Brink Climate Systems B.V. streeft steeds naar verbetering van producten en behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving veranderingen in de specificaties aan te brengen.